REPORTE DE HALLAZGOS DE CAMPO – 7MO IS DE LA ETAPA DE OPERACIONES MINA DE COBRE PANAMÁ						
Código	**Tipo de Hallazgo**	**Descripción del hallazgo**	**Lugar**	**Supervisor**	**Imagen**	**Acción correctiva (MPSA)**
13026	Incumplimiento	Incumplimiento de la longitud de las playas menor a 400 metros, en base al numeral 6.5, página 26 (Tasa de crecimiento con arena cicloneada) del Manual de Operaciones, Monitoreo y Vigilancia del Depósito de almacenamiento de relaves (TMF), incluido dentro del Plan de Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo del proyecto Mina de Cobre Panamá, año 2020.	Sector 4 – Presa Norte	Nicolás Mather		Se realiza plan de amplitud de playa en área de TMF. 
13072	Incumplimiento	Agua estancada con presencia de larvas en neumático.	Poza 12A	Esteban Jaén		Se realiza la remoción de la llanta.

REPORTE DE HALLAZGOS DE CAMPO – 7MO IS DE LA ETAPA DE OPERACIONES MINA DE COBRE PANAMÁ						
Código	**Tipo de Hallazgo**	**Descripción del hallazgo**	**Lugar**	**Supervisor**	**Imagen**	**Acción correctiva (MPSA)**
13072	Incumplimiento	Agua estancada con presencia de larvas.	Taller de Sandblasting – Área 22	Roger Martínez		Se realizan las adecuaciones para evitar la acumulación de agua estancada
13088	Incumplimiento	Equipo de oxicorte con acoples de caña incorrectos y ausencia de válvula arrestallama en manómetro de oxígeno.	Molinos	Oswaldo Paz		Instalación de cañas y válvula arrestallama.
13088	Incumplimiento	Se evidencia distancia inferior a 6 m de separación de los cilindros de oxígeno y acetileno almacenados. Se encontró 2 cilindros de acetileno y 1 de oxígeno sin tapadera.	Taller de Mantenimiento TMF	Alan Romero		Se realiza la Separación de los cilindros de Gas (Acetileno y Oxigeno). Colocación de tapas.

REPORTE DE HALLAZGOS DE CAMPO – 7MO IS DE LA ETAPA DE OPERACIONES MINA DE COBRE PANAMÁ						
Código	**Tipo de Hallazgo**	**Descripción del hallazgo**	**Lugar**	**Supervisor**	**Imagen**	**Acción correctiva (MPSA)**
13088	Incumplimiento	Se evidencia abanico con empalme en cable conector.	Taller de Mantenimiento TMF	Alan Romero		Se coloca etiqueta de Equipo Inoperativo
13088	Incumplimiento	Se evidencia amoladora angular marca Stanley serie 019623 con cable expuesto.	Taller de Mecánica – Área 22	Larry Montillano		Se realiza el descarte del equipo. Se realiza charla a personal, sobre oportunidades de mejoras.

REPORTE DE HALLAZGOS DE CAMPO – 7MO IS DE LA ETAPA DE OPERACIONES MINA DE COBRE PANAMÁ						
Código	**Tipo de Hallazgo**	**Descripción del hallazgo**	**Lugar**	**Supervisor**	**Imagen**	**Acción correctiva (MPSA)**
13088	Incumplimiento	Se evidencia máquina de soldar Miller XMT 350 CC/CV con cable 220 V fuera del conector.	Taller de Mecánica – Área 22	Larry Montillano		Se realiza las adecuaciones de conector 220
13088	Incumplimiento	Se evidencia cilindro de oxígeno y acetileno almacenados en una misma jaula.	Taller de Pinturas – Área 22	Roger Martínez		Se realiza las adecuaciones para separar los cilindros de Gas.

REPORTE DE HALLAZGOS DE CAMPO – 7MO IS DE LA ETAPA DE OPERACIONES MINA DE COBRE PANAMÁ						
Código	**Tipo de Hallazgo**	**Descripción del hallazgo**	**Lugar**	**Supervisor**	**Imagen**	**Acción correctiva (MPSA)**
13088	Incumplimiento	Acopio de cilindro de acetileno y oxígeno no mantiene la distancia de 6 m de separación. Letrero de acopio de argón está mal escrito.	Taller de Soldadura – Área 64	Samuel Marinda		Se realiza la separación de almacenamiento de cilindros de Gas. 
13088	Incumplimiento	Falta de rodapié en baranda, incumpliendo la COPANIT 81 - 2009.	Taller de Soldadura – Área 64	Samuel Marinda		Se realiza la instalación del Rodapie.

REPORTE DE HALLAZGOS DE CAMPO – 7MO IS DE LA ETAPA DE OPERACIONES MINA DE COBRE PANAMÁ						
Código	**Tipo de Hallazgo**	**Descripción del hallazgo**	**Lugar**	**Supervisor**	**Imagen**	**Acción correctiva (MPSA)**
13088	Incumplimiento	Se evidencia tecles de cadenas de 1 ton, 2 ton, 3 ton sin lengüeta de seguridad.	Taller de Soldadura – Área 64	Samuel Marinda		Se realiza la reparación de los tecles. 
13088	Incumplimiento	Se evidenció equipo de oxicorte con conexión de la manguera de oxígeno y acetileno a la válvula arrestallama del manómetro con acoples incorrectos.	Taller Eléctrico y de Instrumentación – Área 64	Rafael Foster		Se procedió con la reparación de las conexiones y acoples de los cilindros de gas, de acetileno y oxígeno.

REPORTE DE HALLAZGOS DE CAMPO – 7MO IS DE LA ETAPA DE OPERACIONES MINA DE COBRE PANAMÁ						
Código	**Tipo de Hallazgo**	**Descripción del hallazgo**	**Lugar**	**Supervisor**	**Imagen**	**Acción correctiva (MPSA)**
13132	Incumplimiento	Se observó sustancia no identificada en envase de alimento (mantequilla de ajo).	Warehouse – Área 64	Rafael Foster		Se coloca la hoja de Seguridad del producto y se descarta el envase no adecuado. 
13132	Incumplimiento	No se cuenta en sitio con la Hoja MSDS del producto Simple Green.	Taller Transplus – Área 72	José Batista		Hoja de Seguridad en sitio. 

REPORTE DE HALLAZGOS DE CAMPO – 7MO IS DE LA ETAPA DE OPERACIONES MINA DE COBRE PANAMÁ						
Código	**Tipo de Hallazgo**	**Descripción del hallazgo**	**Lugar**	**Supervisor**	**Imagen**	**Acción correctiva (MPSA)**
13159	Incumplimiento	Extintores en el Sand collector sin revisión desde noviembre de 2022.	Sand collector	Dumpies Van Der Bank		Revisión de Extintor. 
13100	Observación	La ambulancia presenta desperfectos con las luces internas y no tiene cinta reflectora. Cabe indicar que, esta condición ya se ha reportado.	Clínica – Campamento SK	Dr. Enmanuel Lozano		Orden de Compra, aprobada.
13073	Observación	Desechos comunes mezclados con desechos metálicos.	Taller de ingeniería	Eric Sarmiento		Se realiza charla sobre el manejo de los desechos al personal.

REPORTE DE HALLAZGOS DE CAMPO – 7MO IS DE LA ETAPA DE OPERACIONES MINA DE COBRE PANAMÁ						
Código	**Tipo de Hallazgo**	**Descripción del hallazgo**	**Lugar**	**Supervisor**	**Imagen**	**Acción correctiva (MPSA)**
13088	Observación	Se evidencia que la ducha y lavaojos instalados no tienen conexión al suministro de agua.	Almacén MSA	Marian Morales		Se realiza la adecuación del flujo de agua.
13088	Observación	Se encontró una salida de emergencia bloqueada.	Gimnasio – Campamento Cobre	Alexander Gordon		Se retira objeto de acceso a puerta de emergencia y se realiza charla a personal de limpieza y mantenimiento de campamento.

REPORTE DE HALLAZGOS DE CAMPO – 7MO IS DE LA ETAPA DE OPERACIONES MINA DE COBRE PANAMÁ						
Código	**Tipo de Hallazgo**	**Descripción del hallazgo**	**Lugar**	**Supervisor**	**Imagen**	**Acción correctiva (MPSA)**
13072	Observación	Se observó agua estancada dentro de las instalaciones del taller sin presencia de larvas de mosquitos.	Taller de fabricación MSA	Rodolfo Marín		Se realiza las adecuaciones para evitar agua estancada.
13139	Observación	Se observó un sistema de contención secundaria en mal estado.	Taller MSA	José Arroyo		Creación de Orden de Trabajo. FIRST QUANTUM MINERALS Cobre Panam **Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento** Work Order No. / No. Orden Trabajo: 1083691 WM — Re-Print Start Date / Fecha Inicio: 03/04/23 — Priority / Prioridad: 1 Counter Reading / Lectura Medidor — WO Type / Tipo Orden: Corrective Order Category Code / Código Categoría: - 028-Building - Work Order Reference Equip./Asset Condition — Status / Estado: Maintenance Work Request — Supervisor: Site Services - Facilities Main **Asset General Information. / Información General Activo** Asset No. / No. Activo: 244-BG-9001 Manufacturer / Fabricante: CPC Engineer Project Design Model Desc. / Desc. Modelo: Building MSA HV Workshop P&ID: P&ID Parent / Padre: MSA Minig Services Area Warranty / Garantía: NO **Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema** 1. FABRICACION DE BANDEJA **Work Order Parts / Lista de Partes** JDE Number / Número JDE | Spare Description / Descripción de la Parte | Op No./No.O2 | Qty / Cant. | Unit / Unidad **Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones** FABRICACION DE BANDEJA **Tooling / Herramientas** JDE Number / Número JDE | Spare Description / Descripción de la Parte | Qty / Cant. | Unit / Unidad **Labor Allocated / Descripción Mano Obra** Crew Size / No. Personas | Work Center / Centro de Trabajo | OPS / Sec. Op | Est. Hours / Horas Est. **Timesheet / Hoja de Tiempo** Employee JDE Code / Código JDE Empleado | Name / Nombre | Initial / Iniciales | OPS / Sec. Op | Act. Hours /H. Actual

REPORTE DE HALLAZGOS DE CAMPO – 7MO IS DE LA ETAPA DE OPERACIONES MINA DE COBRE PANAMÁ						
Código	**Tipo de Hallazgo**	**Descripción del hallazgo**	**Lugar**	**Supervisor**	**Imagen**	**Acción correctiva (MPSA)**
13159	Observación	Se evidenció un extintor sin sello de seguridad (serie B-75623250).	Taller Kaltire - MSA	Sandra Herrera		Se realizo la colocación del sello al extintor.
13162	Observación	Se evidenció el crecimiento de vegetación en parte de la servidumbre de los ductos.	Camino a la Costa	Saúl Quispe		Se realiza las limpiezas de herbazales. No se tiene Imagen.

REPORTE DE HALLAZGOS DE CAMPO – 7MO IS DE LA ETAPA DE OPERACIONES MINA DE COBRE PANAMÁ						
Código	**Tipo de Hallazgo**	**Descripción del hallazgo**	**Lugar**	**Supervisor**	**Imagen**	**Acción correctiva (MPSA)**
13072	Observación	Lote de llantas con agua estancada; no se observó larvas de mosquitos.	Taller Kaltire - MSA	Jhoiner Rivadeneira		Certificación de Fumigación. 
13072	Observación	Agua estancada sin presencia de larvas de mosquitos.	Área de Lubricación - MSA	Ozmir Ortega		Se realiza las adecuaciones para evitar agua estancada.

REPORTE DE HALLAZGOS DE CAMPO – 7MO IS DE LA ETAPA DE OPERACIONES MINA DE COBRE PANAMÁ						
Código	**Tipo de Hallazgo**	**Descripción del hallazgo**	**Lugar**	**Supervisor**	**Imagen**	**Acción correctiva (MPSA)**
13013	Observación	Se mantiene la medida temporal de la lona para proteger el talud. No se han iniciado los trabajos de refuerzo del talud.	Rio del Medio	Leonel Atencio		Plan de adecuación para mejorar talud, de área de ductos hacia Puerto. 
13159	Observación	Se evidencia extintor ABC de 20 libras descargado en camión de emulsión BJ4034.	Planta de emulsión	Shayska Otero		Extintor reemplazado.

REPORTE DE HALLAZGOS DE CAMPO – 7MO IS DE LA ETAPA DE OPERACIONES MINA DE COBRE PANAMÁ						
Código	**Tipo de Hallazgo**	**Descripción del hallazgo**	**Lugar**	**Supervisor**	**Imagen**	**Acción correctiva (MPSA)**
13088	Observación	Se evidencia permiso de instalación de caldera vencido con fecha del 13 de marzo de 2020, de acuerdo con la Resolución 234 del 30 de julio de 1996.	Planta de emulsión	Shayska Otero		Permiso de Operación de Calderas.
13072	Observación	Se observó agua estancada en el piso.	Almacén de Nitrato de Amonio	Alcibíades Herrera		Limpieza de agua estancada 

REPORTE DE HALLAZGOS DE CAMPO – 7MO IS DE LA ETAPA DE OPERACIONES MINA DE COBRE PANAMÁ						
Código	**Tipo de Hallazgo**	**Descripción del hallazgo**	**Lugar**	**Supervisor**	**Imagen**	**Acción correctiva (MPSA)**
13088	Observación	Se evidencia piso mojado con exposición a superficies deslizantes.	Almacén de Nitrato de Amonio	Alcibíades Herrera		Se realizan las adecuaciones para evitar agua estancada. No se tiene imágenes.
13072	Observación	Aguas estancadas sin presencia de larvas de mosquitos.	PTAR TMF	Anyelmis Aguilar		Registro de fumigación 
13098	Observación	La cerca perimetral de la PTAR se encuentra deteriorada y las condiciones de las paredes del Reactor 4 han perdido espesor y no permiten mantenimientos.	PTAR TMF	Anyelmis Aguilar		Orden de trabajo aprobada. 

REPORTE DE HALLAZGOS DE CAMPO – 7MO IS DE LA ETAPA DE OPERACIONES MINA DE COBRE PANAMÁ						
Código	**Tipo de Hallazgo**	**Descripción del hallazgo**	**Lugar**	**Supervisor**	**Imagen**	**Acción correctiva (MPSA)**
13073	Observación	Tanque de desechos peligrosos con desechos comunes y recipiente para depósito de desechos reciclables con desechos peligrosos.	Taller de mecánica – Área 22	Larry Montillano		Se realiza capacitaciones de concientización.
13088	Observación	Se evidencia ausencia de tapadera en tomacorriente y el interruptor.	Taller de mecánica – Área 22	Larry Montillano		Se realiza las adecuaciones de tomacorriente e interruptor.
13072	Observación	Aguas estancadas sin presencia de larvas de mosquitos.	Laboratorio QAQC - TMF	Dussan Arestegui		Se realiza fumigación.

REPORTE DE HALLAZGOS DE CAMPO – 7MO IS DE LA ETAPA DE OPERACIONES MINA DE COBRE PANAMÁ						
Código	**Tipo de Hallazgo**	**Descripción del hallazgo**	**Lugar**	**Supervisor**	**Imagen**	**Acción correctiva (MPSA)**
13100	Observación	Se evidenció que la ambulancia tenía su lista de chequeo al día. Sin embargo, reporta luces internas con problemas, cinta reflectora en mal estado y luz de escena de emergencia quemada.	Puesto de Primeros Auxilios – Campamento Dorado	César Murray		Se realiza las solicitudes de trabajo para la Ambulancia LVO-000-035 de acuerdo con los hallazgos de la auditoría •WR 1083469 – Luces de emergencia quemadas •WR 1083598 – Luz cabina interna de cabina de atención •WR 1083600 – Cambio de Cintas reflectivas •WR 1083601 – Reparación manigueta trasera

REPORTE DE HALLAZGOS DE CAMPO – 7MO IS DE LA ETAPA DE OPERACIONES MINA DE COBRE PANAMÁ						
Código	**Tipo de Hallazgo**	**Descripción del hallazgo**	**Lugar**	**Supervisor**	**Imagen**	**Acción correctiva (MPSA)**
13088	Observación	Se evidencia cables eléctricos del transformador y la caja de distribución 277/480 V sobre charco de agua.	Taller de mantenimiento TMF	Alan Romero		Se realiza las correcciones
13072	Observación	Agua estancada, sin presencia de larvas de mosquitos.	Taller de mantenimiento TMF	Alan Romero		Se realiza las adecuaciones para evitar agua estancada

REPORTE DE HALLAZGOS DE CAMPO – 7MO IS DE LA ETAPA DE OPERACIONES MINA DE COBRE PANAMÁ						
Código	**Tipo de Hallazgo**	**Descripción del hallazgo**	**Lugar**	**Supervisor**	**Imagen**	**Acción correctiva (MPSA)**
13088	Observación	Se evidencia ruta de evacuación parcialmente obstruida por materiales.	Taller de mantenimiento TMF	Alan Romero		Se realiza las adecuaciones de pintado y retirada de equipo sobre área de paso seguro.
13088	Observación	Se evidencia equipo de máquina de soldar Miller Big blue 500 X sin tarjeta de inoperativo.	Taller de mantenimiento TMF	Alan Romero		Se coloca tarjeta de Operatividad
13159	Observación	Se evidencia falta de sello de seguridad del seguro del extintor ABC código G22976514.	Taller de mantenimiento TMF	Alan Romero		Colocación de Sello de Extintor

REPORTE DE HALLAZGOS DE CAMPO – 7MO IS DE LA ETAPA DE OPERACIONES MINA DE COBRE PANAMÁ						
Código	**Tipo de Hallazgo**	**Descripción del hallazgo**	**Lugar**	**Supervisor**	**Imagen**	**Acción correctiva (MPSA)**
13098	Observación	Se evidencia esmeril Dewalt DW758 sin protección de rueda izquierda.	Taller de mantenimiento TMF	Alan Romero		Colocación de Etiqueta
13028	Observación	Se observó el arrastre de sedimentos procedentes de la carretera, 50 metros aguas abajo de la salida del túnel.	Salida del Túnel de TMF	Carlos Hubner		Se realiza la limpieza. No se tiene imágenes.

REPORTE DE HALLAZGOS DE CAMPO – 7MO IS DE LA ETAPA DE OPERACIONES MINA DE COBRE PANAMÁ						
Código	**Tipo de Hallazgo**	**Descripción del hallazgo**	**Lugar**	**Supervisor**	**Imagen**	**Acción correctiva (MPSA)**
13088	Observación	Se evidencia extensión eléctrica en el suelo, expuesta a la intemperie.	Taller de bandas transportadoras	Ricardo Serrano		Se retira cable del suelo.
13031	Observación	Algunas cunetas no están conformadas y se encuentran llenas de material pétreo.	Instalación de almacenamiento de baja ley	Ítalo Farje		Trabajos continuos de mantenimiento
13088	Observación	Se evidenció el registro de entrega de herramientas. Sin embargo, se observaron en el almacén, herramientas operativas mezcladas con herramientas inoperativas.	Taller eléctrico y de instrumentación – Área 64	Rafael Foster		Las herramientas fueron separadas dejando solo las operativas en el contendedor 1 y las inoperativas fueron enviadas al contenedor de reparación

REPORTE DE HALLAZGOS DE CAMPO – 7MO IS DE LA ETAPA DE OPERACIONES MINA DE COBRE PANAMÁ						
Código	**Tipo de Hallazgo**	**Descripción del hallazgo**	**Lugar**	**Supervisor**	**Imagen**	**Acción correctiva (MPSA)**
						
13132	Observación	Se evidenció la ausencia del letrero del uso de EPP requerido para el ingreso al contenedor de sustancias químicas #132.	Taller eléctrico y de instrumentación – Área 64	Rafael Foster		Se procedió con el letrero de uso obligatorio de EPP y las hojas de seguridad del contenedor de pinturas fueron ubicado fuera de las sustancias químicas.
13088	Observación	Se evidenció 4 bombillos quemados en el área de trabajo.	Taller eléctrico y de instrumentación – Área 64	Rafael Foster		Se procede al cambio de los bombillos de las iluminarias de Almacén eléctrico ya fueron compradas. No se tiene imagen.
13088	Observación	Equipo inoperativo sin rotulación que lo indique, con cables empalmados y sin revisión.	Warehouse 64	Rafael Foster		Se realiza las rotulaciones indicativo operatividad de los equipos.

REPORTE DE HALLAZGOS DE CAMPO – 7MO IS DE LA ETAPA DE OPERACIONES MINA DE COBRE PANAMÁ						
Código	**Tipo de Hallazgo**	**Descripción del hallazgo**	**Lugar**	**Supervisor**	**Imagen**	**Acción correctiva (MPSA)**
13073	Observación	Depósito de material reciclable mezclado con desechos comunes (restos de comida).	Taller de grúas – Área 64	Ramón Arcia		Se realiza reunión con personal, para comunicar oportunidades de mejoras de la auditoría Externa.
13088	Observación	Se verificó tecle de cadena de 1 ton (sin lengüeta), 3 ton y 6 ton (sin lengüeta). Se solicita evidencia de inspección trimestral de Arkejo.	Taller de grúas – Área 64	Ramón Arcia		Descarte del Equipo
13088	Observación	Se evidencia dos baterías acopiadas en el área de desechos de hidrocarburos.	Taller de soldadura – Área 64	Samuel Marinda		Se realiza las adecuaciones para separar desechos de baterías.

REPORTE DE HALLAZGOS DE CAMPO – 7MO IS DE LA ETAPA DE OPERACIONES MINA DE COBRE PANAMÁ						
Código	**Tipo de Hallazgo**	**Descripción del hallazgo**	**Lugar**	**Supervisor**	**Imagen**	**Acción correctiva (MPSA)**
13159	Observación	Se evidencia extintor ABC código G15478956 en el suelo.	Taller de soldadura – Área 64	Samuel Marinda		Se coloca Extintor en pared.
13088	Observación	Se evidencia tanque reserva de agua de los baños con escalera de acceso a un área en altura (7.50 m) con barandas deterioradas.	Taller de soldadura – Área 64	Samuel Marinda		Se realiza la remoción de escalera deteriorada.

REPORTE DE HALLAZGOS DE CAMPO – 7MO IS DE LA ETAPA DE OPERACIONES MINA DE COBRE PANAMÁ						
Código	**Tipo de Hallazgo**	**Descripción del hallazgo**	**Lugar**	**Supervisor**	**Imagen**	**Acción correctiva (MPSA)**
13138	Observación	Filtro no funcional emitiendo restos de hidrocarburo (agua oleosa), directo al suelo.	Taller de generadores	Eric Magraff		Se realiza limpieza de canal.
13088	Observación	Se evidencia almacén de sustancias químicas sin letrero de uso de EPP.	Almacén de materiales de Campamento en Botija	Ricardo Jiménez		Se coloca letreros indicativos a áreas de almacén de sustancia químicas

REPORTE DE HALLAZGOS DE CAMPO – 7MO IS DE LA ETAPA DE OPERACIONES MINA DE COBRE PANAMÁ						
Código	**Tipo de Hallazgo**	**Descripción del hallazgo**	**Lugar**	**Supervisor**	**Imagen**	**Acción correctiva (MPSA)**
13088	Observación	Se evidencia camión volquete TTP001, barredoras RMB301, RBM-101 y el volquete TTP003 sin etiqueta de inoperativo.	Patio de carreteras	Osvaldo Araúz		 Se coloca los letreros indicativos de equipos no operativos.
13240	Observación	Se presenta un 50% de la mortalidad de los plantones en 83 ha sembradas. Se observó en mayor cantidad especies resembradas que especies establecidas.	Finca APAC	Malvin Lorenzo		Se entrega reporte de mejoras.

REPORTE DE HALLAZGOS DE CAMPO – 7MO IS DE LA ETAPA DE OPERACIONES MINA DE COBRE PANAMÁ						
Código	**Tipo de Hallazgo**	**Descripción del hallazgo**	**Lugar**	**Supervisor**	**Imagen**	**Acción correctiva (MPSA)**
13088	Observación	Se entregó una prueba de hermeticidad de las instalaciones de gas propano; sin firma, ni sello del idóneo. Se necesita la prueba del Cuerpo de Bomberos.	Laboratorio de la Planta de concreto	Isamel Rojillo		 Se realiza solicitud de Aprobación para Pruebas. Firmadas por el Benemérito Cuerpo de Bomberos.
13088	Observación	Ausencia de pasador de seguridad en manguera de aire de equipo neumático.	Molinos	Oswaldo Paz		Se instala pasador

REPORTE DE HALLAZGOS DE CAMPO – 7MO IS DE LA ETAPA DE OPERACIONES MINA DE COBRE PANAMÁ						
Código	**Tipo de Hallazgo**	**Descripción del hallazgo**	**Lugar**	**Supervisor**	**Imagen**	**Acción correctiva (MPSA)**
13088	Observación	Falta de letrero del extintor ABC 20 lb.	Molinos	Oswaldo Paz		Colocación Letrero de Extintor
13073	Observación	Se evidencian algunos desechos sólidos en el área de piso de bombas (lata de soda, disco de corte y plásticos). Se evidencia lona y malla como control parcial.	Molinos	Oswaldo Paz		Se realiza limpieza
13139	Observación	Zanja perimetral del lado oeste de los Molinos con sedimentos y material vegetal.	Molinos	Oswaldo Paz		Aprobación de Orden de Trabajo.

REPORTE DE HALLAZGOS DE CAMPO – 7MO IS DE LA ETAPA DE OPERACIONES MINA DE COBRE PANAMÁ						
Código	**Tipo de Hallazgo**	**Descripción del hallazgo**	**Lugar**	**Supervisor**	**Imagen**	**Acción correctiva (MPSA)**
13138	Observación	Derrame de mineral en la alimentación del stockpile al Molino SAG.	Molinos	Oswaldo Paz		Aprobación de Orden de Trabajo.
13149	Observación	Dentro del área de los molinos hay salpicaduras de mineral en la descarga del Molino SAG a la zaranda. Por el tamaño de algunas de las partículas hay riesgos de daños a las bombas que recirculan las aguas del Trench.	Molinos	Oswaldo Paz		Actividades de Reparación de Zarandas. 
13098	Observación	Se evidencia cerca perimetral en mal estado.	PTAR Cobre	Anyelmis Aguilar		Aprobación de orden de trabajo, cerca perimetral.